

FP CH 0-0,2 mm

980 - 1050 °C



Pasta ferruginosa amb xamota 0-0,2 mm
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.
Destinada a ceràmica artística, decorativa i de taula.
Molt plàstica i fàcil de treballar.
Ideal per a torneja, premsa, modelatge...

FITXA TÈCNICA

Secat				Cuit	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	5,50%	950°C	8,60%	12,79%	0,20%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

64.62x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)